



Trazado del mapa de la comunidad de Oville, Boñar, León Censo fotográfico de estructuras 5 de marzo de 2017

Ficha técnica

Entrevistador: MRVA-JGA

Entrevistado:

Marzo 2017

Oville, León, España

Transcripción: MRVA

Edición: JG

Archivos: mapas



Información de contexto:

#	Archivo	Imagen	Descripción	Comentario
1	IMG_0825 05/Mar/17		Casa marcada con el número 1 en el plano y 3 en el exterior de la vivienda. Es una casa de piedra con el frente remozado pintada en color amarillo. La pintura está en buen estado y la casa parecía estar ocupada el día en que se tomó la imagen	
	IMG_0829 05/Mar/17			
	IMG_0830 05/Mar/17			

2	IMG_0832		Casa marcada con el número dos en el plano y cinco en el exterior de la casa. Es una casa recovada en el exterior con la pintura un tanto cuanto deslavada. Con una puerta de madera de entrada que se encontraba cerrada y con una tabla de protección. A la derecha de la puerta de madera después de una ventana hay un portón metálico en lo que pudo haber sido un pajar o cuadra de la casa antigua. Las persianas están abajo en el momento en el que se toma la imagen dando la impresión de estar cerrada.	
	IMG_0833			
	IMG_0834			
2b	IMG_0831		Casa de planta cuadrada, puertas y ventanas de pvc o aluminio con terminación madera de factura reciente. El techo es también de materiales contemporáneos y da la impresión de haber sido recientemente remozada. Probablemente de un par de habitaciones.	

				
3	IMG_0835		Casa marcada en la vivienda con el número 7. Está hecha de piedra con marcos en ventanas y puertas de ladrillo. Puerta de madera en buen estado de conservación. De planta rectangular y techo de teja a dos aguas. La vivienda estaba cerrada cuando se tomó la imagen y da la impresión de que solamente la parte inferior es habitable. En la parte posterior de esta casa (3b) hay una ruina de lo que pudo ser o bien una vivienda o una cuadra.	
	IMG_0836			
3b	IMG_0837			

4	IMG_0839		Casa de piedra y techo de teja a dos aguas marcada con el número nueve en la puerta de la vivienda. La puerta es más pequeña y baja que las de otras viviendas. Las dos ventanas son estrechas, cerradas de madera sin cristal.	
	IMG_0840			
5			Marcada en un costado de la casa con números en metal con el 11. Está hecha de piedra, en muy buen estado de conservación y arreglo. Tiene una reja en el frente y la parte posterior de la casa tiene el muro superior enfoscado y pintada en un tono amarillo. Marcos de madera en ventanas y puertas. La parte exterior de la casa tiene marcos de ladrillo. Las persianas de la casa estaban echadas por lo que da la impresión de no estar ocupada en el momento en	

		 	que se tomó la imagen.	
6	IMG_0845		Iglesia de la comunidad. Construcción de piedra con cabecera y campanario de espadaña. La cabecera tiene un arco cegado. El portal de entrada es por el lateral oriental y da a un espacio o atrio exterior. La techumbre está tejada, y es probablemente de madera. En el momento en que se tomó la fotografía estaba a punto de empezar la liturgia dominical (11 am cotejado con personas de la localidad). A la derecha al fondo puede verse la estructura marcada en este censo con el número 2b	
	IMG_0846			

	IMG_0847			
7		  	Casa de piedra con dependencias al frente de la calle y en la parte posterior. Le corresponderia el número 13 de la calle pero no hay números visibles en el exterior de la vivienda. Está en muy buen estado de conservación y arreglo. En parte norte de la casa hay una extensión con tres portones corredizos de metal que da la impresión de ser bodega o taller adosado a la casa. El techo derrama hacía la calle parece de asbesto (quizá uralita) coronada la espina con una hilera de teja. La construcción es de bloque de cemento.	

8	IMG_0858		Casa marcada en este censo con el número ocho sin que se pudiera observar desde la calle el número oficial. Es una construcción en forma de 'c' enfoscada y pintada en blanco y con techos de teja.	
9	IMG_0859		Casa de piedra sin entrada por el frente de la calle. Techo de madera y teja con ventanas laterales pequeñas.	
	IMG_0860			
10	IMG_0861		Es probable que este conjunto sea en la actualidad más de una vivienda. Tiene un portón común con el ala occidental con una apariencia más actual y arreglada. Cuando se tomó la imagen había una persona y animales domésticos en esta ala occidental.	

	IMG_0862			
	IMG_0863			
11	IMG_0865		Casa de piedra y marcos de las ventanas de ladrillo sin entrada a la calle por este lado. Cuando se tomó la imagen las persianas de la casa estaban bajadas, probablemente por no estar ocupada en ese momento. La fotografía 0862 muestra una sección adosada en peor estado de reparación y enfoscada que pudiera o no ser una vivienda independiente.	
	IMG_0867			

12 y 13	IMG_0864		Se accede a estas viviendas por una calleja que sale al costado de la fuente donde dobla la calle central rumbo al norte. Son construcciones de piedra con marcos de ventanas y puerta de ladrillo en mal estado de reparación. Techo de teja y madera. La puerta y ventanas cerradas con protecciones para el viento y la nieve.	
14	IMG_0866		Estructura compleja, quizá incluyendo dos viviendas independientes. En la parte oriental, dando a la calle, hay una sección con balcon y corrala de piedra con un letrero que indica que está a la venta. En la parte posterior (0868) hay otra sección rectangular con ventanas con persianas abajo y un gran ventanal. Apparently the house was not occupied the day the image was taken. La vivienda es de piedra con techos de madera y teja. Le correspondería el número oficial 29 pero no se encontró desde fuera. La imagen 0869 muestra la esquina norte de la casa.	
	IMG_0868			
	IMG_0869			

15	IMG_0871		Casa de factura relativamente reciente con elementos arquitectónicos urbanos como la cochera, fuentes y jardín al frente de la casa. Tiene un portón de metal con reja, un porche. Techo de teja prefabricada y madera.	
16	IMG_0870		Fotografía de la parte posterior de una casa rehabilitada. Hecha de madera y piedra con grandes ventanales en la parte posterior. El frente tiene ventanas tradicionales verticales y nuevas horizontales. Los marcos tanto de la puerta como de las ventanas en esta parte de la casa son de ladrillo.	
	IMG_0878			
16b	IMG_0879		Casa habitación de planta cuadrada y de tres aguas con techo de teja y madera. Las persianas de las ventanas que dan a la calle (noreste) estaban cerradas y con las persianas exteriores bajadas por lo que la vivienda parecía no estar ocupada en el momento en que se tomó la imagen. La casa tiene el frente enfoscado pero en estado de deterioro y con humedades aparentes. Los marcos de la puerta y ventanas son de ladrillo y la puerta de entrada que tiene el número 31 se	

	IMG_0880		encuentra en la cara noroeste de la casa con un patio cercado con un murete de piedra una reja de metal verde y una tejavana donde se aprecian aperos y materiales.  IMG_0897	
17	IMG_0881		Complejo de dos viviendas familiares. Enfoscada y pintada en blanco con ventanas y puertas enmarcadas en piedra de cantera rosacea aparente con formas irregulares.	
	IMG_0883		La casa más al sur está marcada con el número oficial 33 y la de más al norte con el 35. Cuando se tomaron las imágenes las persianas de las dos casas estaban bajadas y las puertas de entrada tenían protección contra la lluvia y la nieve por lo que es posible que no estuvieran ocupadas en ese momento.	
	IMG_0884		Nótese en la imagen 0884 los marcos de las ventanas (incluida una cegada) que son de ladrillo.	

17b			Estructura de uso agrícola en funciones. Hecha de block de cemento, puertas de hierro y techos corrugados aparentemente de asbesto.	
18			Estructura de uso agrícola tipo nave industrial con acabados en lámina tratada de metal con paredes de ladrillo de cemento y puertas correderas de metal.	
19	IMG_0890		Casa en buen estado de reparación a la que le corresponde el número oficial 46. Tiene puertas de metal y en el momento en que se tomo la imagen tenía las persianas bajadas y daba la impresión de no estar en uso.	
	IMG_0891			

19b	IMG_0892		Casa de piedra expuesta con marcos de la ventanas acabadas en piedra mármol como la que se produce en Boñar. La casa está en buen estado de reparación y tiene una estructura techada a la entrada singular en la comunidad con una puerta de aluminio. La casa tenía las persianas abajo y parecía no estar en uso cuando se tomo la imágen.	
19c	IMG_0893		Casa marcada con el número 42. Tiene dos alturas, la primera corresponde a la típica disposición tradicional de cuadra y casa y la segunda más baja parece ser un taller o espacio de trabajo añadido. El techo de la primera estructura es de teja con puertas de metal y la segunda con techo de asbesto y puerta industrial. La casa tenía las persianas bajas cuando se tomó la imágen y parecía no estar ocupada.	
	IMG_0896			
20	IMG_0898		Casa de piedra expuesta con marcos de ladrillo bien labrada y en buen estado aparente de conservación. La casa está marcada con el número 40 en la puerta de entrada. Da la impresión de no haber estado ocupada cuando se tomó la imágen. Había un tractor agrícola estacionado junto a la casa.	

	IMG_0899			
21	IMG_0901		Taller almacén al parecer conectado con la casa marcada con el número cuarenta y 20 de este censo. El taller tiene una puerta de metal corredera y está construido de ladrillo con techo de asbesto. En la parte posterior al taller hay otra estructura con techo de teja, también al parecer un taller.	
22	IMG_0902		Casa marcada con el número 38 en la puerta. Hecha de piedra expuesta con marcos en puerta y ventanas de ladrillo rojo. En la parte superior de la casa en los laterales se aprecia en cada lado de la casa un ventanuco circular, quizá para dar luz al ático. En la parte posterior de la casa se aprecia un taller o cuarto de aperos hecho de ladrillo con techo de asbesto.	
	IMG_0903			

22b	IMG_0904		Esta casa de dos pisos al que correspondería el número 36 oficial, tiene la entrada desde el gran patio o jardín interior y no desde la calle. En la calle se puede ver una ventana, que correspondería en una casa tradicional al hueco por donde se subía la hierba para los animales y por tanto, a la parte de cuadra de la vivienda. Tanto como esta parte como el resto de la vivienda está en buen estado de conservación y arreglo. Si bien la casa parecía estar cerrada cuando se tomó la imagen, es una casa que tiene aspecto de ser habitable y estar en uso. Nótese la estructura al lado derecho en la imagen y que corresponde a la imagen 0907 al igual que otra estructura en la parte posterior de esta casa y que corresponde a la imagen 0908.	
	IMG_0905			
	IMG_0906			

22c	IMG_0907		Detalle constructivo. Nótese la cantera del marco de la ventana de piedra rosa y el pequeño hueco también enmarcado en cantera rosa en la parte inferior derecha de la ventana. Corresponde a una pequeña estructura que da la impresión de haber sido una cuadra hoy en desuso ubicada en el mismo conjunto de la casa de la imagen 0906	
22d	IMG_0908		Estructura de piedra, madera y teja en el recinto de la casa #36 (IMG_0906). Da la impresión de haber sido acondicionada como espacio habitable.	
23	IMG_0911		Casa y cuadra situadas en una curva de la calle principal de Oville. En la imagen la sección que corresponde a la cuadra. En la imagen 0912 se puede ver la parte de la o las casas habitables del conjunto.	

	IMG_0912			
24	IMG_0917		Parte posterior arriba y frontal, abajo de una casa reformada con acabado de cantera mármol en las ventanas y puerta y con piedra aparente. La casa esta en muy buen estado de conservación. En el momento en que se tomó la imagen la casa parecía no estar en uso. En la imagen 0922 una pequeña estructura que podría hacer las veces de cuarto de herramientas o de aperos. También construido de	
	IMG_0918			
	IMG_0921			

	IMG_0922			
24b	IMG_0926		Casa derruida.	
25	IMG_0923		Estructura tapiada, sin número oficial en el frente. Da la impresión de haber sido construida como cuadra o taller de labranza.	
	IMG_0927		Casa habitación en buen estado de reparación y uso. Si bien la casa parecía cerrada cuando se tomó la imagen, se puede apreciar el buen reparo de techos, ventanas de lo que pudo haber sido una estructura más antigua.	

	IMG_0928		Pequeña estructura integrada en el espacio de la casa en la imagen 0927. Da la impresión de ser habitable.	
26	IMG_0929		Recinto de la antigua escuela. Construido de piedra, ladrillo, concreto y techo de teja con amplios ventanales, no presentes en otras estructuras de la comunidad. .	
26b	IMG_0930		Casona de dos pisos construida de piedra, madera y techos de laja con diseño corespondiente al estilo herreriano. n ruinas	
	IMG_0932			

27	IMG_0936		Casa antigua en estado de aparente deterioro. Localizada en un callejón que sale de la antigua escuela rumbo al río.	
	IMG_0938		Estructura anexa a la casa en la imagen	
	IMG_0941		Estructura de piedra labrada en ruinas.	

27c	IMG_0948		Casa habitación con balcón de madera y patio, techo de teja y en buen estado de conservación. La balaustrada añadida a esta casa de factura tradicional es un contraste interesante. Probablemente la casa con el número oficial 22 pero no es visible en las imágenes	
	IMG_0950		En la foto 0950 la prolongación de la estructura de la casa misma rumbo al río.	
27c	IMG_0947		Casa de piedra y techo de teja en buen estado de reparación y habitable. La casa tiene dos pisos, ventanas de madera. Cuando se tomó la imagen las persianas estaban bajadas y daba la impresión de no estar en uso. Nótese la piedra de molino adornando la entrada de la casa. La casa tiene el número oficial 20.	
	IMG_0949			

27d	IMG_0951		Casa reciente construida de ladrillo y teja con puerta de garaje de metal. Da la impresión de que en el momento en el que se tomó está imagen la unidad aún estaba siendo construida.	
28	IMG_0952		Casa con techo alpino construida en piedra y madera. La estructura de la casa es no tradicional con elementos constructivos propios de técnicas recientes como son los dinteles y elementos estructurales de concreto, garaje en la planta baja y entrada lateral a la vivienda. La inclinación del techo es acusada y no es tradicional en la zona.	
28b	IMG_0953		Casa de piedra con balcón en madera y trabajo de madera tradicional. El techo de la casa es de teja y esta en buen arreglo. Tiene una verja de metal a la entrada, no presente en otras casas del pueblo que dan directamente a la calle.	
28c	IMG_0954		Casa con acabado aparente de piedra gris. La puerta de entrada parece estar integrada a la puerta del tipo que se instalan en garajes. Las persianas de las dos ventanas del frente de la casa estaban bajadas por lo que en el momento en que se tomó esta imagen la casa parecía no estar en uso.	

28c	IMG_0955		Cuadra de piedra con techo de teja adosada a la casa de la imagen 0954.	
28d 29	IMG_0956		Fuente de agua potable. La parte superior del pilar de la fuente tiene una piedra que pudiera ser zoomorfa. Cuando esta imagen fue tomada había una imagen pequeña y una flor colocada cuidadosamente sobre la piedra al frente de la fuente. Al fondo se puede ver la casa marcada en este mapa con el número 29.	
30	IMG_0958		Conjunto de dos casas. La primera es de piedra aparente con techo de teja. La casa, marcada con el número 14 tiene persianas adaptadas en las ventanas que estaban cerradas en el momento en que se tomó esta imagen. En la casa de abajo, con fachada de color blanco y persianas verdes había un niño, perros y su padre joven que salieron a saludar. Indicaron que no eran del pueblo pero que visitaban de fin de semana.	

32b	IMG_0962		 Casa en ruinas. La cuidadosa labra de las piedras indica que esta fue una casona labriega de importancia.	
32	IMG_0960		Casa marcada con el número oficial 10 en la puerta de entrada. La casa está enfoscada y pintada en blanco con un fajón inferior en gris cemento. La puerta estaba cerrada y protegida contra los elementos y todas las persianas de la casa estaban bajadas. La casa no parece haber sido reformada recientemente y esta en regular estado de conservación.	
32b	IMG_0961		Torre del sistema de electricidad. Tiene las iniciales LI Leon Industrial.	

34	IMG_0964		Casa refoscada terminada en color amarillo y en buen estado de conservación con techo de teja no industrial y marcos de las ventanas pintados en blanco. El día que se tomó esta imagen había movimiento de personas, automóviles y perros en el lugar.	
31	IMG_0968		Estructura de piedra. Torre pequeña de tres alturas y tejado. Construido de piedra de cantera rosa.	
33	IMG_1003		Casa marcada con el número 1 en el poblado. Está hecha de piedra con ventanas pequeñas. En el momento en que se tomó la imagen las persianas estaban abajo.	
	IMG_1004		El frente de la casa está hacia el prado interior y mirando a las otras dos estructuras del conjunto que se pueden ver en las imágenes 1005 y 1006.	

	IMG_1005			
	IMG_1006			
35	IMG_1010		Casa ubicada al fondo de la calle diagonal baja del pueblo. La foto fue tomada desde la calle central en la entrada de la carretera del pueblo desde Remellan.	
36	IMG_0993		Iglesia mayor del pueblo.	

58	IMG_1011		Fuente en la entrada a Oville desde Remellan. Está arreglada con unas piedras curiosas y limpia.	
	IMG_1012			
59	IMG_1016		Monumento al molino de La Gorgorita. "Los vecinos de Oville me rescataron del expolio y del olvido MMVI"	